Controlo de Qualidade:

1 – Diagnóstico estatístico de processos por estimativas directas

J O R G E L . G . F . S . C O S T A P E R E I R A *

Este trabalho visa essencialmente efectuar uma breve revisão sobre a estatística de eventos em regime de controlo estatístico e, deste modo, contribuir para a sua compreensão. Em Controlo Químico da Qualidade é frequente o recurso a cartas de controlo para verificar se um determinado evento se encontra de acordo com determinadas especificações. Diversas situações de diagnóstico de falta de conformidade, previamente estabelecidas através de testes e regras, vão ser postas em evidência através do recurso à estatística. No presente trabalho apresenta-se

um método de estimativa directa de probabilidades para, de uma forma simples e eficiente identificar situações de não-conformidade. Este método apresenta a vantagem de ser simples e genérico, permitindo identificar quatro das oito situações de anomalia, evidenciadas através de cartas de controlo de Shewartz, reconhecidas pela norma ISO 8258:1991. O procedimento aqui descrito pretende ser uma contribuição no sentido de estimular a aplicação de conceitos estatísticos na fundamentação estatística das decisões tomadas.

Introdução

A análise e detecção de alterações ao processo através de cartas de controlo está enunciada através de alguns “postulados” cuja razão de ser se perde no tempo e na sua compreensão. Assim sendo, estas regras são geralmente seguidas de olhos vendados, acreditando que, em determinado instante, alguém devidamente elucidado, fez um estudo prévio e cuidadoso sobre este assunto. Será possível voltar a dar ênfase ao significado destas frases no diagnóstico de processos aleatórios?

Este é o nosso intuito – procurar revelar a razão de ser destes postulados através dum procedimento estatístico-matemático aplicável a qualquer situação concreta ou genérica.

Antes de passar à avaliação de cartas de controlo é necessário ter presente os pressupostos estatísticos inerentes a esta abordagem.

A estatística de eventos estocásticos assume que cada valor obtido experimen-

talmente (x_i) resulte de duas contribuições simultâneas [1],

$$x_i = \mu + \varepsilon_i \quad (1)$$

uma componente constante, isenta de erro, que é característica do processo (μ), à qual se sobrepõe uma contribuição aleatória (ε_i). Esta última é apenas responsável pela dispersão dos valores obtidos em torno do valor típico (valor central) sem afectar estatisticamente a sua posição, dado que esta contribuição aleatória apresenta um efeito global nulo¹.

O acompanhamento deste tipo de evento no espaço-tempo permite definir limites de aviso e de acção, referentes aos percentis de 95 e 99%, que indicam os limites probabilísticos de ocorrência do evento em causa, podendo estes ser utilizados no diagnóstico dessa variável com o intuito de verificar se o processo está a sofrer algum tipo de alteração.

A situação estatística mais simples consiste em assumir que o processo em controlo estatístico apresenta uma distribuição normal e independente, visto que, deste modo, não só os intervalos de confiança são simétricos como também estes podem ser correctamente estimados com base na distribuição normal.

A representação dos valores obtidos (x_i) em ordem ao tempo conduz a um esboço da evolução temporal do processo, embora esta peque pela ausência de qualquer diagnóstico estatístico eficiente.

Para se poder avaliar a evolução do processo em causa, é necessário sobrepor neste gráfico diversas linhas que auxiliam o observador a diagnosticar a situação em concreto, facultando a interpretação do fenómeno. Assim, através da representação da linha central (CL)² obtém-se a percepção da tendência dos valores em relação ao valor real (μ) ou esperado ($\bar{x}$)³ sendo que as linhas de

¹ A contribuição puramente aleatória corresponde a uma distribuição centrada na origem dado que, no caso de uma distribuição simétrica, metade desses valores apresentam sinal oposto.

² Do Inglês, Central Line

³ Na impossibilidade de conhecer previamente o valor real (μ) este pode ser representado através da sua estimativa central, conferida pela média ($\bar{x}$), enquanto que a dispersão obtida pode ser estimada pelo respectivo desvio padrão (S_x)

* Departamento de Química, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 3004-535 Coimbra (jcpereira@qui.uc.pt)

acção superior (UAL)⁴ e inferior (LAL)⁵, posicionadas a $\mu \pm 3\sigma$ ⁶, indicam os limites que prevêm 99.7% de incidência dos resultados.

No sentido de tornar esta abordagem independente do tipo de variável considerada e, deste modo, avaliar melhor a posição relativa dos valores, é necessário convertê-la previamente na sua correspondente forma adimensional (z) através da seguinte normalização⁷

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s_x} \quad (2)$$

Desta forma, a carta de controlo passa agora a estar centrada na origem e apresenta linhas de acção posicionadas a ± 3 , (Fig.1).

Efectuando a subdivisão do espaço compreendido entre as duas linhas de acção (UAL e LAL) em faixas de espessura $\Delta z = 1$ (Fig. 1) obtêm-se seis regiões, dispostas simetricamente em relação à linha central. A região de aviso, designada pela letra A na figura 1, situada entre $2 \leq |z| \leq 3$, está limitada pela

linha de acção (AL) e a respectiva linha de aviso (WL)⁸ mais próxima. A região B, situada entre $1 \leq |z| \leq 2$, define a zona intermédia. O espaço C, envolvente da linha central, assume valores compreendidos entre $0 \leq |z| \leq 1$ e designa-se de região central.

Se a carta de controlo de posições estiver estatisticamente bem estabelecida, estima-se que 99.7% dos valores experimentais incidam dentro dos limites estabelecidos pelas suas linhas de acção. Uma alteração na posição pode, deste modo, ser reconhecida. Contudo, este tipo de diagnóstico simplista é frequentemente responsável pela detecção tardia de alterações do processo originando, consequentemente, um conjunto de encargos e de danos. No sentido de minimizar estas perdas e inconvenientes, diversas entidades reguladoras têm vindo a desenvolver esforços que permitam detectar precocemente as anomalias e assim corrigir, em tempo útil, o processo através de acções rectificativas. Para tal existe hoje em dia um alargado conjunto de postulados e “regras de ouro” associadas a cada tipo de carta de controlo.

Diagnóstico de anomalias

As ditas “regras de ouro” para o diagnóstico de anomalias através de cartas de controlo de posição estão sistematizadas por exemplo na norma ISO 8258:1991. Neste caso as anomalias estão relacionadas com certo tipo de arranjos e sequências de valores pouco vulgares em relação ao comportamento esperado para uma variável aleatória com distribuição normal. De acordo com esta norma, são reconhecidas como situações de não conformidade⁹ os seguintes casos:

1. Atingir um valor fora das linhas de acção.
2. Obter dois ou mais valores sucessivos na mesma zona de aviso.
3. Numa sucessão de cinco valores, quatro destes caírem na zona intermédia.
4. Sucessão de seis valores com a mesma tendência, crescente ou decrescente.
5. Numa sucessão de oito valores consecutivos todos caírem na zona intermédia sem que nenhum destes pertença à região central.
6. Sucessão de nove valores apenas numa das zonas centrais.
7. Sucessão de catorze valores em ziguezague.
8. Sucessão de quinze valores em ambas faixas centrais.

A desmistificação destes testes de diagnóstico passa por estimar as probabilidades associadas a cada situação de não conformidade anteriormente descrita.

Dado que a análise de cartas de controlo supra referida requer uma distribuição normal e independente, em termos reais, torna-se necessário um grande número de valores experimentais para poder estar em condições de utilizar uma distribuição normal. Para se ter uma noção do número de valores envolvidos, basta referir que a simulação numérica com distribuições normais aleatórias, através do método de Monte Carlo, requer a geração de cerca de 200 números aleatórios para se obter a re-

Figura 1 Representação esquemática de uma carta de controlo posicional com indicação das linhas de acção e de aviso e definição das respectivas regiões de inferência estatística

⁴ Upper Action Line.

⁵ Lower Action Line.

⁶ O símbolo σ corresponde ao desvio padrão da dispersão da distribuição normal.

⁷ A normalização consiste em efectuar simultaneamente a centragem da variável em relação à estimativa de posição, seguida do seu escalamento com o estimador de dispersão.

⁸ Warning Line.

⁹ Entenda-se por não conformidade qualquer alteração estatística do processo.

produção dos valores da posição e dispersão, usados nessa simulação, com um erro inferior a 1% [2].

Regra geral, quando se efectua o diagnóstico do sistema para as estimativas central e de dispersão não se possui uma quantidade ilimitada de valores, o que implica ter de utilizar o desvio padrão, S_x (com $n-1$ graus de liberdade) como estimador corrigido da dispersão e ter de utilizar a distribuição t -student para estabelecer os limites da carta de controlo.

A proposta deste trabalho consiste em detectar situações de anormalidade através do cálculo da probabilidade associada a cada arranjo dos diversos valores obtidos, na sua forma normalizada. Para tal, apenas iremos efectuar estimativas directas com vista a familiarizar os leitores com esta abordagem, remetendo as situações mais complexas para um trabalho posterior.

Probabilidade individual

A probabilidade individual (p_i) de um determinado valor (x_i) pertencente a uma distribuição normal centrada em ($\bar{x}$) e com dispersão (S_x) pode ser estimada através de uma folha de cálculo, recorrendo à função estatística da distribuição t -student,

$$p_i = p(x_i) = \text{tdist}(z_i, \text{ndf}, \text{tails}) \quad (3)$$

onde " z_i " é a variável normalizada, eq.(2), " ndf " representa o número de graus de liberdade da estimativa central e " tails " está relacionado com a simetria do valor da distribuição t -student ($\text{tails} = 1$ para a distribuição unilateral).

Por exemplo, assumindo que as estimativas foram obtidas com 20 valores numéricos, a probabilidade estimada para $x_i = \bar{x} + s_x$ ($z_i = 1$) é dada por

$$p(x_i = \bar{x} + s_x) = \text{tdist}(1, 19, 1) = 0.165 \quad (4)$$

Probabilidade simultânea

Quando se pretende calcular a probabilidade conjunta de um evento composto associado a um determinado arranjo de valores em concreto, é necessário recorrer-se ao cálculo da probabilidade simultânea desse conjunto, através do teorema de Bayes [1]. Assim, para o caso de apenas dois valores, a probabilidade simultânea destas duas ocorrências é dada por,

$$p(x_1 \wedge x_2) = p(x_1) \times p(x_2 | x_1) \quad (5)$$

onde $p(x_2 | x_1)$ representa a probabilidade condicional de acontecer x_2 quando o primeiro evento assume o valor x_1 .

Tratando-se x de uma variável aleatória independente, a probabilidade condicional reduz-se à respectiva probabilidade individual e a equação anterior simplifica-se:

$$p(x_1 \wedge x_2) = p(x_1) \times p(x_2) \quad (6)$$

Num caso mais geral, a probabilidade condicional será dada por

$$\begin{aligned} p(x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n) &= \\ &= p(x_1) \times p(x_2) \times \dots \times p(x_n) = \\ &= \prod_{i=1}^n p(x_i) \end{aligned} \quad (7)$$

sendo n o número de valores considerados.

Critério estatístico

Para se poder avaliar até que ponto uma situação corresponde ou não a uma falta de conformidade é necessário estabelecer limites para o valor da probabilidade encontrada. Em termos estatísticos correntes, pode-se considerar que arranjos de valores que atinjam uma probabilidade de ocorrência acima de 0.05 representam situações normais, onde a diferença encontrada entre os valores experimentais e a sua estimativa central é justificada apenas com base em efeitos puramente aleatórios. Probabilidades de ocorrência com valores situados abaixo de 0.01 sugerem alterações significativas ao processo, enquanto que

valores situados entre estes dois limites são considerados dúbios, uma vez que pode já estar a ocorrer uma alteração significativa do processo.

De entre as situações enunciadas pela norma ISO 8258:1991, há claramente duas situações que não poderão ser explicadas em termos da estimativa directa da probabilidade de cada valor. São elas:

"4. Sucessão de seis valores com a mesma tendência, crescente ou decrescente."

"7. Sucessão de catorze valores em zig-zague."

Há ainda dois outros casos de interpretação algo difícil que deverão ser analisados em separado:

"5. Numa sucessão de oito valores consecutivos todos caírem na zona de aviso sem que nenhum destes pertença à região central."

"8. Sucessão de quinze valores em ambas faixas centrais."

Estes dois últimos casos são de grande interesse estatístico, contudo, devido à sua complexidade serão posteriormente analisados.

Estimativas directas

As equações 3 e 7 mostram como se deve proceder para estimar, através de uma folha de cálculo, a probabilidade de eventos combinados em casos concretos. Contudo, atendendo ao modo generalista como foram estabelecidas estas "regras de ouro", as probabilidades têm de ser estimadas sob a forma de intervalos com base nos valores limites correspondentes ao espaço onde estes se posicionam na carta de controlo. Assim, um valor que esteja dentro de uma região central (C) apresenta uma probabilidade de ocorrência situada entre 0.159 ($z=1$) e 0.500 ($z=0$); um valor situado numa região intermédia (B) apresenta uma probabilidade compreendida entre 0.023 ($z=2$) e 0.159 ($z=1$) enquanto que um valor na faixa de aviso (A) possui probabilidade situada entre 0.001 ($z=3$) e 0.023 ($z=2$). Qualquer valor que ultrapasse a linha de acção terá uma probabilidade inferior a 0.001.

Vejam os agora, caso a caso, algumas das situações de diagnóstico estabelecidas.

Na figura 2 encontram-se representadas, sob a forma de variável normalizada, as situações referentes às “regras” 1, 2, 3 e 6.

“1. Atingir um valor fora das linhas de acção.”

Quando um valor ultrapassa a linha de acção, o valor normalizado excede 3 ($|z| \geq 3$) e, consequentemente, a probabilidade é inferior a 0.001, indicando que se trata de uma situação anómala.

“2. Obtenção de dois ou mais valores sucessivos na mesma zona de aviso.”

A zona de aviso (A) apresenta valores de z compreendidos entre $2 \leq |z| \leq 3$ o que corresponde a probabilidades individuais confinadas a $0.001 \leq p_i \leq 0.023$. Assumindo que a variável apresenta erro aleatório independente e atendendo à equação 6, dois valores que estejam na mesma zona de aviso possuem uma probabilidade condicional situada entre $10^{-6} \leq p \leq 0.0005$, o que evidencia a hipótese de ter ocorrido uma anomalia nos valores obtidos em relação ao esperado para o processo em causa.

“3. Numa sucessão de cinco valores, quatro destes caírem na zona intermédia.”

Esta situação apresenta um grande número de arranjos possíveis de valores correspondentes a este tipo de evento combinado. Apenas por uma questão de simplificação iremos concertar-nos no arranjo representado na figura 2, deixando a abordagem mais genérica para um trabalho posterior. Neste caso, o primeiro valor encontra-se na faixa central, $0.159 \leq p_i \leq 0.500$, enquanto que os restantes quatro valores situam-se na faixa de aviso, $0.023 \leq p_i \leq 0.159$. A estimativa da probabilidade conjunta é dada por $0.159 \times (0.023)^4 = 4.4 \times 10^{-8} \leq p \leq 0.500 \times (0.159)^4 = 0.0003$

Sendo este majorante um valor baixo, há evidências de que esta situação é anómala.

“6. Sucessão de nove valores apenas numa das zonas centrais.”

Os valores limitados a uma das faixas centrais (Fig. 2) apresentam uma probabilidade individual de ocorrência situada entre 0.159 e 0.500. Nove valores consecutivos nessa mesma faixa apresentam um probabilidade conjunta estimada

entre $(0.159)^9 = 6.5 \times 10^{-8} \leq p \leq (0.500)^9 = 0.0020$

sugerindo que também se trata de uma anomalia do processo.

De acordo com o descrito neste trabalho, com apenas duas regras, equações (3) e (7), é possível efectuar, através de uma folha de cálculo, estimativas directas de probabilidade e, deste modo, prever estatisticamente se, um determinado arranjo em concreto ou uma determinada situação genérica, pode ou não corresponder a uma anomalia do processo.

Bibliografia

- [1] Lothar Sachs, Applied Statistics: a handbook of techniques, Springer, New York, 1978.
- [2] Jorge L.G.F.S. Costa Pereira, Modelação de Sistemas Complexométricos, Departamento de Química, Universidade de Coimbra, 2000.

Figura 2 Representação das situações anómalas referentes às regras 1, 2, 3 e 6 da norma ISO 8258:1991.